
Carta Patrimonial de Arahal

La Aguaderilla III

La Aguaderilla III es un enclave arqueológico muy deteriorado situado cerca del Rancho Las Curadas, con evidencias que abarcan desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna. Las labores agrícolas han provocado la destrucción del yacimiento y dificultan actualmente su estudio.



ID INVENTARIO
CYA. AGUADERILLA III.003

TIPOLOGÍA
Poblado y villa.

CATÁLOGO
Yacimientos arqueológicos

1 Identificación

La Aguaderilla III es un yacimiento catalogado como poblado y villa, situado en una ladera próxima al arroyo de la Aguaderilla, a unos 200 m al este del Rancho Las Curadas. La ficha le atribuye una cronología que comprende la Edad del Cobre, el Alto y Bajo Imperio Romano y la Edad Moderna. Las fuentes anteriores describían en la zona un asentamiento rural ibérico ya destruido, que no pudo identificarse en prospecciones posteriores. En la ladera próxima se detectó, sin embargo, un enclave muy deteriorado con un nódulo de sílex con huellas de extracción de láminas, una moleta y fragmentos de cerámica a mano. También existen indicios de una casilla rural en funcionamiento al menos desde la segunda mitad del siglo XVI. No se conservan estructuras visibles y el yacimiento se considera destruido por las labores agrícolas, con bajo valor científico y escaso potencial de investigación futura.

ID INVENTARIO
CYA. AGUADERILLA III.003

DENOMINACIÓN
La Aguaderilla III

CATÁLOGO
Yacimientos arqueológicos

TIPOLOGÍA
Poblado y villa.

CRONOLOGÍA
Edad del Cobre (Calcolítico). Alto Imperio Romano. Bajo Imperio Romano. Edad Moderna.

2 Referenciación territorial

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
37.101472, -5.575753

HOJA TOPOGRÁFICA Y ESCALA
1003-1:50.000

POLÍGONO Y PARCELA
01410110005

3 Acceso, uso y contexto

ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO
Acceso físico mediante camino rural. No consta en la ficha información sobre régimen de visita pública.

USO ACTUAL
Agrario (cultivo de secano).

NATURALEZA DE LA PROPIEDAD
Privada

COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
Artículo VI.11 de las Normas Urbanísticas del PGOU. Las reguladas en el Capítulo III «Régimen de protección» de la LPHA (obras permitidas).

6 Descripción y análisis

DESCRIPCIÓN GENERAL
El yacimiento se sitúa en una ladera próxima, a unos 200 m al este del Rancho Las Curadas, asomándose a la llanura aluvial del arroyo la Aguaderilla. Las fuentes anteriores describían en este entorno un asentamiento rural ibérico situado en llano, aunque se consideraba ya destruido y las prospecciones posteriores no detectaron vestigios en ese emplazamiento.

En la ladera cercana se identificó un enclave muy deteriorado que pudo haber dado lugar, por arrastre, a parte del material descrito anteriormente en el llano. Algunas evidencias indican que en la cima pudo existir una casilla rural en funcionamiento al menos desde la segunda mitad del siglo XVI, actualmente derribada, cuyos restos constructivos se encuentran dispersos y dificultan la identificación de evidencias más antiguas.

A media ladera, aunque posiblemente procedentes de la zona superior, se documentaron un nódulo de sílex con huellas de extracción de láminas, una moleta y varios fragmentos de cerámica a mano de pastas marronáceas. No se registran estructuras visibles o semiocultas y el enclave se considera destruido por las labores agrícolas.

ELEMENTOS DESTACADOS
Destacan un nódulo de sílex con huellas de extracción de láminas, una moleta y fragmentos de cerámica a mano de pastas marronáceas. También se documentan evidencias de una posible casilla rural en funcionamiento al menos desde la segunda mitad del siglo XVI, entre ellas fragmentos cerámicos azules sobre blanco. No se registran estructuras visibles o semiocultas.

8 Estado de conservación

ESTADO GENERAL ACTUAL

Destruido por las labores agrícolas.

RIESGOS ACTUALES Y AMENAZAS POTENCIALES

Expolio y agricultura.

10 Valoración patrimonial

VALOR ETNOGRÁFICO / IDENTITARIO

Bajo.

VALOR CIENTÍFICO

Bajo.

POTENCIAL PARA INVESTIGACIÓN FUTURA

Bajo por su destrucción.

11 Protección y gestión

NIVEL DE PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN

Bajo.

PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN INVENTARIOS SUPERIORES

Disponible en la Guía Digital del IAPH.

PROTECCIÓN LEGAL / DESCLASIFICACIÓN EN ARQUEOLOGÍA

PGOU de Arahal, Documento n.º 8, Catálogo de bienes protegidos. Protección Grado I Nivel II.

12 Documentación y fuentes

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Mañas López, M.J.; Mañas López, J.; Mañas López, F. (2019). Catálogo de bienes protegidos exterior al conjunto histórico declarado (PGOU de Arahal). Ayuntamiento de Arahal. Junta de Andalucía.

• Romo Salas, A.; Vargas Jiménez, J.M. (2002). «Yacimientos arqueológicos en el término municipal de Arahal». Anuario Arqueológico de Andalucía, 3(2) (Actividades

de urgencia), 938-951.

• Ruiz Delgado, M.M. (1985). Carta arqueológica de la campiña sevillana: zona Sureste I. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

• Mapas y planos: SIGPAC, PGOU de Arahal y Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal.

13 Titularidad

ENTIDAD PROPIETARIA
Privada


TÉCNICO RESPONSABLE
Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal


14 Trazabilidad

AUTORÍA DE LA FICHA
Nombre 2

FECHA DE ELABORACIÓN
04/2025

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
09/2026


LA AGUADERILLA III


PLANTA
ESCALA 1:20.000
K.4
116
Morillas
K.5
113
El Zapatero
117
SE-5206
K.6
La Gironda
114
San Ignacio
119
A.2.2
A.2.6
A.1.1
A.2.4
122
128
125
Padrón
T. M. DE
DE LA FR
169
158
Rancho de los Curados
139
Aguaderilla
165
Cortijo de Na

ORTOFOTO 2016 **ESCALA 1:20.000**



Ayuntamiento de **Arahal**

Página web: www.arahal.es
Correo de contacto: ayuntamiento@arahal.org
Dirección postal: Plaza de la Corredera, 1, 41600 Arahal (Sevilla)
Teléfono: 955 84 10 33