Carta Patrimonial de Arahal

Consulta / Villa/Aglomeración rural.

Cásulas 6-2018

Cásulas 6-2018 es un importante enclave rural romano de los siglos I-V d.C., con abundantes restos constructivos, cerámicos y fragmentos de mosaico. Su interés histórico es alto, aunque se encuentra muy afectado por distintas alteraciones.



ID INVENTARIO
CYA.CASULAS.006-2018

TIPOLOGÍA
Villa/Aglomeración rural.

CATÁLOGO
Yacimientos arqueológicos

1 Identificación

Cásulas 6-2018 es una villa o aglomeración rural romana datada entre los siglos I y V d.C., situada sobre una elevación a escasos metros del Cortijo de Cásulas. El enclave presenta una elevada cantidad de materiales arqueológicos, entre los que destacan cinco fragmentos de mosaico con teselas blancas, negras y rojas, abundantes tégulas y ladrillos, cerámica común, fragmentos de ánforas, TSG, ARSC y ARSD, mármol, bordes de dolia, placas de revestimiento y opus signinum. No se registran estructuras visibles, aunque existe abundante material constructivo en superficie. El yacimiento se considera destruido por las labores agrícolas y está además afectado por la construcción de una balsa. Se le atribuye alto valor histórico y elevado potencial para investigación futura.

ID INVENTARIO
CYA.CASULAS.006-2018

DENOMINACIÓN
Cásulas 6-2018

CATÁLOGO
Yacimientos arqueológicos

TIPOLOGÍA
Villa/Aglomeración rural.

CRONOLOGÍA
Romano, ss. I-V d.C.

2 Referenciación territorial

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
37.139163, -5.599487

HOJA TOPOGRÁFICA Y ESCALA
1003-1:50.000

ÁREA DELIMITADA
5,6 ha.

DELIMITACIÓN POLIGONAL
269.387-4.112.077

269.513-4.112.093

269.526-4.112.092

269.577-4.112.064

269.607-4.112.024

269.648-4.112.974

269.656-4.112.934

269.650-4.112.879

269.601-4.112.788

269.571-4.112.777

269.494-4.112.777

269.467-4.112.878

269.383-4.112.069

3 Acceso, uso y contexto

ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO
Acceso físico mediante camino rural.

USO ACTUAL
Agrario.

NATURALEZA DE LA PROPIEDAD
Privada

COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
Se propone su inclusión en el futuro PBOM (Plan Básico de Ordenación Municipal).

6 Descripción y análisis

DESCRIPCIÓN GENERAL

Cásulas 6-2018 se localiza a escasos metros del Cortijo de Cásulas, sobre una elevación que sobresale respecto al terreno circundante. Se señala que el enclave está actualmente afectado por la construcción de una balsa.

En superficie se documenta una elevada cantidad de materiales de época romana. Destacan cinco fragmentos de mosaico con teselas blancas, negras y rojas, abundante material constructivo —principalmente tégulas y ladrillos—, cerámica común, galbos de ánforas, TSG, ARSC y ARSD, fragmentos de mármol, bordes de dolia, placas de revestimiento de pared y opus signinum, entre otros.

No se registran estructuras visibles o semiocultas, aunque se señala la existencia de abundante material constructivo en superficie. El estado general se considera destruido por las labores agrícolas.

ELEMENTOS DESTACADOS

Destacan especialmente los cinco fragmentos de mosaico con teselas blancas, negras y rojas, junto con abundantes tégulas y ladrillos, fragmentos de mármol, placas de revestimiento de pared y opus signinum. El repertorio cerámico incluye cerámica común, galbos de ánforas, TSG, ARSC y ARSD y bordes de dolia.

8 Estado de conservación

ESTADO GENERAL ACTUAL

Destruido por las labores agrícolas. Actualmente, el enclave está afectado por la construcción de una balsa.

RIESGOS ACTUALES Y AMENAZAS POTENCIALES

Expolio y agricultura. Además, de la afección actual derivada de la construcción de una balsa.

10 Valoración patrimonial

VALOR ETNOGRÁFICO / IDENTITARIO

Alto.

VALOR CIENTÍFICO

Alto valor histórico.

POTENCIAL PARA INVESTIGACIÓN FUTURA
Alta.

11 Protección y gestión

NIVEL DE PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
Alto por la construcción de un campo de placas solares.

PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN INVENTARIOS SUPERIORES
Propuesta para la Guía Digital del IAPH.

PROTECCIÓN LEGAL / DESCLASIFICACIÓN EN ARQUEOLOGÍA
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

12 Documentación y fuentes

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Escudero Carrillo, J.; Garrido González, P.; Rodríguez Mellado, J.; Vázquez Paz, J.; Santos Allely, A. (2018). Memoria Preliminar-Final de A.A. Preventiva Prospección Superficial para implantación de planta solar fotovoltaica en la finca Cásulas (T.M. de Arahal, Sevilla). Delegación de Cultura, Turismo y Deporte de Sevilla.

• Mapas y planos: SIGPAC, PGOU de Arahal y Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal.

13 Titularidad

ENTIDAD PROPIETARIA
Privada

TÉCNICO RESPONSABLE
Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal

14 Trazabilidad


AUTORÍA DE LA FICHA
Nombre 2


FECHA DE ELABORACIÓN


04/2025

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

09/2026


CASULAS 001-007/2018


N
96
98
95
96
99
Cortijo las
Casulas
CÁSULAS 6
99
97
108
0 20 40 80 120 160
metros



Nombre	Cronología	Tipo	Importanci
Cásulas 1	Hierro I	Poblado	Alta
Cásulas 2	Andalusí	Alquería	Media-alta
Cásulas 3	Hierro I-II	Asentamiento	Media
Cásulas 4	Hierro I Orientalizante	Asentamiento	Media
Cásulas 5	Hierro I-II/Andalusí	Poblado	Alta
Cásulas 6	ss. I-V d.C.	Villa/Aglomeración rural	Muy alta
Cásulas 7	Hierro II	Asentamiento	Media



Ayuntamiento de **Arahal**

Página web: www.arahal.es
Correo de contacto: ayuntamiento@arahal.org
Dirección postal: Plaza de la Corredera, 1, 41600 Arahal (Sevilla)
Teléfono: 955 84 10 33