CEIP San Roque

Bajo el CEIP San Roque se conserva un singular sistema hidráulico asociado a un depósito o mina de agua, integrado en el antiguo convento franciscano del siglo XVII y actualmente protegido mediante su cubrición.



ID INVENTARIO
CYA.CEIPSANROQUE.001

TIPOLOGÍA
Mina de agua/Aljibe

CATÁLOGO
Yacimientos arqueológicos

1 Identificación

CEIP San Roque es un enclave arqueológico situado bajo el actual colegio público San Roque, antiguo convento franciscano del siglo XVII, en la calle Fuente de la Salud n.º 1 de Arahal. Se clasifica como mina de agua/aljibe y se relaciona funcionalmente con un depósito destinado a recoger agua procedente de canalizaciones subterráneas. La intervención documentó elementos como pilares de ladrillo, escaleras y escalones, molduras, oquedades, accesos al depósito y diversas inscripciones y motivos gráficos, entre ellos cruces de Calatrava, Santiago y Malta. Actualmente el conjunto se encuentra cubierto y no es visible, tras haberse protegido mediante arena. Presenta un alto valor científico por su peculiaridad arquitectónica y su funcionalidad histórica, así como un elevado potencial para futuras investigaciones.

ID INVENTARIO
CYA.CEIPSANROQUE.001

DENOMINACIÓN
CEIP San Roque

CATÁLOGO
Yacimientos arqueológicos

TIPOLOGÍA
Mina de agua/Aljibe

CRONOLOGÍA
Moderna, siglo XVII.

2 Referenciación territorial

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
37.265067, -5.54816

HOJA TOPOGRÁFICA Y ESCALA
1003-1:50.000

3 Acceso, uso y contexto

ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO
Acceso físico desde vía urbana. El hallazgo arqueológico se encuentra actualmente cubierto y no visible, por lo que no se documenta acceso público directo a las estructuras.

USO ACTUAL
Urbano. El inmueble funciona actualmente como colegio público.

NATURALEZA DE LA PROPIEDAD
Pública

COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
Se propone su inclusión en el futuro PBOM (Plan Básico de Ordenación Municipal). En caso de nuevas obras en el colegio, se establece como cautela el control de movimientos de tierras.

---

6 Descripción y análisis

DESCRIPCIÓN GENERAL
El yacimiento se localiza en el actual CEIP San Roque, cuyo edificio formaba parte de un convento franciscano del siglo XVII. La Capilla de San Roque, perteneciente al mismo conjunto histórico, se encuentra a la derecha de la parcela.

Tras la desamortización de Mendizábal, los religiosos abandonaron el convento en 1837. A comienzos del siglo XX los terrenos pertenecían a Ignacio Oliva; entre 1920 y 1936 pasaron a propiedad municipal y fueron cedidos para casa cuartel de la Guardia Civil. Desde 1936 el edificio funcionó como Escuela Nacional y posteriormente como colegio público, experimentando diversas modificaciones y ampliaciones hasta el año 2000.

La estructura arqueológica se interpreta como un depósito destinado a recoger el agua procedente de diferentes canalizaciones subterráneas. Las denominadas “minas de agua” presentan generalmente galerías abovedadas que desembocan en depósitos destinados al control y extracción del agua. En distintos puntos del centro histórico de Arahal se han documentado galerías de características semejantes.

La documentación fotográfica del hallazgo registra pilares de ladrillo correspondientes al acceso de la galería, escaleras y escalones laterales, una oquedad frontal, molduras y elementos de acceso al depósito. También se conservaban grafismos e inscripciones, entre ellos representaciones identificadas en la ficha como cruces de Calatrava, Santiago y Malta.

Actualmente el conjunto se encuentra cubierto y no visible.

ELEMENTOS DESTACADOS

Destacan los pilares de ladrillo que sostenían el arco de entrada de la galería, las escaleras y escalones laterales, la oquedad frontal, las molduras y el pilar de acceso al depósito.

Resulta asimismo relevante la presencia de grafismos e inscripciones, entre ellos una Cruz de Calatrava pintada en la pared de la oquedad, referencias gráficas a las cruces de Santiago y Malta, una fecha o grafismo documentado en un pilar y una inscripción en la pared derecha.

8 Estado de conservación

ESTADO GENERAL ACTUAL

El conjunto se encuentra cubierto y no visible. Su estado de conservación “debería de ser óptimo tras su cubrición con arena para su protección”.

RIESGOS ACTUALES Y AMENAZAS POTENCIALES

La construcción y las reformas en el propio colegio.

9 Intervenciones

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA ADOPTADAS

Cubrición con arena para su protección. El conjunto se encuentra actualmente cubierto y no visible.

Además, para futuras obras en el colegio se establece como cautela arqueológica el control de movimientos de tierras.

10 Valoración patrimonial

VALOR ETNOGRÁFICO / IDENTITARIO

Alto.

VALOR CIENTÍFICO

Alto por su peculiaridad arquitectónica y su funcionalidad en el pasado.

POTENCIAL PARA INVESTIGACIÓN FUTURA

Alto.

11 Protección y gestión

NIVEL DE PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
Bajo, se encuentra tapado.

PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN INVENTARIOS SUPERIORES
Propuesta para la Guía Digital del IAPH.

PROTECCIÓN LEGAL / DESCLASIFICACIÓN EN ARQUEOLOGÍA
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

12 Documentación y fuentes

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Gallardo Cano, S.M. (2006). Memoria Preliminar-Final de la intervención arqueológica de urgencia en el CEIP San Roque (Arahal). Delegación de Cultura, Turismo y Deporte de Sevilla.

• Mapas y planos: SIGPAC, PGOU de Arahal y Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal.

13 Titularidad

ENTIDAD PROPIETARIA
Pública


TÉCNICO RESPONSABLE
Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal


14 Trazabilidad

AUTORÍA DE LA FICHA
Nombre 2


FECHA DE ELABORACIÓN
04/2025

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
09/2026



CEIP SAN ROQUE


DOLORES
PILAR DEL FARO
GALERIA
C. CUESTA DEL MATADERO
CALLE
CALLE CARMONA
CALLE CANDIL
SOLAR
SOLAR
SOLAR
SOLAR
SOLAR
LORA DEL
SOCORRO
PERPETUO























Calahaba
50 cm.


S. tiago
70 cm.
47 cm.






50 cm
12 cm



Ayuntamiento de **Arahal**

Página web: www.arahal.es
Correo de contacto: ayuntamiento@arahal.org
Dirección postal: Plaza de la Corredera, 1, 41600 Arahal (Sevilla)
Teléfono: 955 84 10 33