Carta Patrimonial de Arahal

Las Monjas

Pequeña villa romana situada sobre una elevación próxima al Camino de Ramírez, con abundantes materiales pétreos y cerámicas tempranas en superficie. Los restos aparecen alterados por las labores agrícolas y mezclados con escombros contemporáneos.



ID INVENTARIO
CYA.LASMONJAS.001

TIPOLOGÍA
Villa.

CATÁLOGO
Yacimientos arqueológicos

1 Identificación

Las Monjas o finca El Grillo es un yacimiento arqueológico del término municipal de Arahal, identificado como una pequeña villa del Alto Imperio Romano. Se localiza al suroeste de la Finca El Grillo, junto al Camino de Ramírez, sobre una elevación del terreno cuyos materiales se concentran principalmente en la parte superior. El entorno se encuentra muy afectado por las escorrentías hacia el cercano arroyo del Cambuco. Entre los restos constructivos predomina la piedra, especialmente abundante en la cima, junto con una menor presencia de ladrillo. El conjunto cerámico incluye producciones tempranas de tradición turdetana pintada, paredes finas, ánfora itálica y dolia. Los restos arqueológicos aparecen mezclados con escombros contemporáneos procedentes de inmuebles cercanos. No se registran estructuras visibles o semiocultas y la ficha considera bajo su valor científico.

Las Monjas o finca El Grillo es un yacimiento arqueológico del término municipal de Arahal, identificado como una pequeña villa del Alto Imperio Romano. Se localiza al suroeste de la Finca El Grillo, junto al Camino de Ramírez, sobre una elevación del terreno cuyos materiales se concentran principalmente en la parte superior. El entorno se encuentra muy afectado por las escorrentías hacia el cercano arroyo del Cambuco. Entre los restos constructivos predomina la piedra, especialmente abundante en la cima, junto con una menor presencia de ladrillo. El conjunto cerámico incluye producciones tempranas de tradición turdetana pintada, paredes finas, ánfora itálica y dolia. Los restos arqueológicos aparecen mezclados con escombros contemporáneos procedentes de inmuebles cercanos. No se registran estructuras visibles o semiocultas, considerándose bajo su valor científico.

ID INVENTARIO
CYA.LASMONJAS.001

DENOMINACIÓN
Las Monjas

DENOMINACIÓN ALTERNATIVA
Finca El Grillo

CATÁLOGO
Yacimientos arqueológicos

TIPOLOGÍA
Villa.

CRONOLOGÍA
Alto Imperio Romano.

2 Referenciación territorial

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
37.240767, -5.512537

HOJA TOPOGRÁFICA Y ESCALA
1003-1:50.000

POLÍGONO Y PARCELA
Polígono 5, parcelas 16, 127, 157, 160, 161, 164 y 9004.

CÓDIGO SIPHA / MOSAICO
014101100046

DELIMITACIÓN POLIGONAL
277.580-4.124.790

277.595-4.124.630

277.410-4.124.595

277.385-4.124.675

3 Acceso, uso y contexto

ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO
Acceso mediante camino rural.

USO ACTUAL
Agrario (cultivo de olivos).

NATURALEZA DE LA PROPIEDAD
Privada

COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
Artículo VI.11 de las Normas Urbanísticas del PGOU y las reguladas en el Capítulo III «Régimen de protección» de la LPHA (obras permitidas).

6 Descripción y análisis

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las Monjas corresponde a una pequeña villa cuyos materiales arqueológicos se concentran en la parte superior de una elevación del terreno, al suroeste de una granja denominada Finca El Grillo y junto al Camino de Ramírez. El entorno se encuentra muy lavado por las escorrentías que se dirigen hacia el cercano arroyo del Cambuco. Entre los materiales constructivos predomina la piedra, especialmente abundante en la cima, acompañada de una menor presencia de ladrillo. La cerámica documentada es temprana e incluye producciones de tradición turdetana pintada, paredes finas, ánfora itálica y dolia, entre otros materiales. Los restos arqueológicos se encuentran considerablemente mezclados con escombros contemporáneos procedentes de inmuebles cercanos. No se registran estructuras visibles o semiocultas.

ELEMENTOS DESTACADOS

Destaca la concentración de materiales en la cima de la elevación, con abundante piedra y menor presencia de ladrillo. Entre los materiales cerámicos se documentan producciones de tradición turdetana pintada, paredes finas, ánfora itálica y dolia. Los restos aparecen mezclados con escombros actuales procedentes de inmuebles cercanos.

8 Estado de conservación

ESTADO GENERAL ACTUAL

Destruido por las labores agrícolas.

RIESGOS ACTUALES Y AMENAZAS POTENCIALES

Expolio y agricultura.

10 Valoración patrimonial

VALOR ETNOGRÁFICO / IDENTITARIO

Bajo.

VALOR CIENTÍFICO

Bajo.

POTENCIAL PARA INVESTIGACIÓN FUTURA

Bajo debido a la destrucción del yacimiento.

11 Protección y gestión

NIVEL DE PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
Bajo.

PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN INVENTARIOS SUPERIORES
Disponible en la Guía Digital del IAPH.

PROTECCIÓN LEGAL / DESCLASIFICACIÓN EN ARQUEOLOGÍA
PGOU de Arahal, Documento n.º 8, Catálogo de bienes protegidos. Protección Grado I Nivel I.

12 Documentación y fuentes

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Mañas López, M.J.; Mañas López, J.; Mañas López, F. (2019). Catálogo de bienes protegidos exterior al conjunto histórico declarado (PGOU de Arahal). Ayuntamiento de Arahal. Junta de Andalucía.

• Romo Salas, A.; Vargas Jiménez, J.M. (2002). «Yacimientos arqueológicos en el término municipal de Arahal». Anuario Arqueológico de Andalucía, 3(2) (Actividades de urgencia), 938-951.

• Mapas y planos: SIGPAC, PGOU de Arahal y Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal.

13 Titularidad

ENTIDAD PROPIETARIA
Privada

TÉCNICO RESPONSABLE
Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal

14 Trazabilidad

AUTORÍA DE LA FICHA
Nombre 2

FECHA DE ELABORACIÓN

04/2025

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

09/2026

GALERÍA












LAS MONJAS

PLANTA **ESCALA 1:20.000**



ORTOFOTO 2016 ESCALA 1:20.000





Ayuntamiento
de **Arahal**

Página web: www.arahal.es
Correo de contacto: ayuntamiento@arahal.org
Dirección postal: Plaza de la Corredera, 1, 41600 Arahal (Sevilla)
Teléfono: 955 84 10 33