Carta Patrimonial de Arahal



# Noria de Mari León

Noria histórica de época moderna y contemporánea situada junto a Mari León I. Conserva parcialmente sus estructuras de ladrillo y dos albercas asociadas, aunque presenta un estado de conservación muy deteriorado y un proceso de destrucción paulatina.



**ID INVENTARIO**
CYA.NORIAMARILEÓN.001

**TIPOLOGÍA**
Noria.

**CATÁLOGO**
Yacimientos arqueológicos

## 1 Identificación

La Noria de Mari León es un elemento arqueológico de época moderna y contemporánea situado junto a un vado, en el lado este de un arroyo y próximo al enclave de Mari León I. De la estructura original se conservan las dos roscas de ladrillo enfrentadas y diversos elementos adosados que habrían ascendido hasta el castillete superior, actualmente desaparecido. Los arcos presentan refuerzos laterales mediante dos muros en estado ruinoso, construidos con piedras y ladrillos romanos reutilizados, entre otros materiales. Junto a la noria se conservan dos albercas, una de ellas de grandes dimensiones y con el fondo enlosado a la palma. El conjunto se encuentra afectado por un proceso de destrucción paulatina y presenta riesgos relacionados con el expolio y la actividad agrícola, aunque la ficha contempla su posible restauración futura.

**ID INVENTARIO**
CYA.NORIAMARILEÓN.001

**DENOMINACIÓN**
Noria de Mari León

**CATÁLOGO**
Yacimientos arqueológicos

**TIPOLOGÍA**
Noria.

**CRONOLOGÍA**
Edad Moderna. Edad contemporánea.

## 2 Referenciación territorial

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS**
37.214524, -5.521708

**HOJA TOPOGRÁFICA Y ESCALA**
1003-1:50.000

**CÓDIGO SIPHA / MOSAICO**
014101100045

## 3 Acceso, uso y contexto

**ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO**
Acceso mediante camino rural.

**USO ACTUAL**
Agrario (cultivo de olivar).

**NATURALEZA DE LA PROPIEDAD**
Privada

**COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA**
Artículo VI.11 de las Normas Urbanísticas del PGOU y las reguladas en el Capítulo III «Régimen de protección» de la LPHA (obras permitidas).

## 6 Descripción y análisis

**DESCRIPCIÓN GENERAL**
La Noria de Mari León se localiza junto a Mari León I, próxima a un vado y en el lado este del arroyo. Se trata de una noria de época moderna de la que únicamente permanecen en pie las dos roscas de ladrillo enfrentadas. En su parte posterior se conservan elementos adosados que habrían ascendido hasta el castillete superior, actualmente desaparecido. Los refuerzos laterales de los arcos están constituidos por dos muros ruinosos realizados con piedras, ladrillos romanos reutilizados y otros materiales. Anexas a la noria se conservan dos albercas, una de ellas de grandes dimensiones y con el fondo enlosado a la palma.

**ELEMENTOS DESTACADOS**
Destacan las dos roscas de ladrillo enfrentadas conservadas de la noria, los restos de los elementos que ascendían hacia el castillete superior, los muros laterales construidos con piedra y ladrillos romanos reutilizados y las dos albercas anexas, una de ellas de gran tamaño y con el fondo enlosado a la palma.

## 8 Estado de conservación

**ESTADO GENERAL ACTUAL**
Destruido por las labores agrícolas.

**RIESGOS ACTUALES Y AMENAZAS POTENCIALES**
Expolio y agricultura.

## 10 Valoración patrimonial

**VALOR ETNOGRÁFICO / IDENTITARIO**
Bajo.

**VALOR CIENTÍFICO**
Bajo.

**POTENCIAL PARA INVESTIGACIÓN FUTURA**
Bajo debido a su destrucción paulatina.

## 11 Protección y gestión

**NIVEL DE PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN**
Bajo.

**PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN INVENTARIOS SUPERIORES**
Disponible en la Guía Digital del IAPH.

**PROTECCIÓN LEGAL / DESCLASIFICACIÓN EN ARQUEOLOGÍA**
PGOU de Arahal, Documento n.º 8, Catálogo de bienes protegidos. Protección Grado I Nivel II.

## 12 Documentación y fuentes

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**


• Mañas López, M.J.; Mañas López, J.; Mañas López, F. (2019). Catálogo de bienes protegidos exterior al conjunto histórico declarado (PGOU de Arahal). Ayuntamiento de Arahal. Junta de Andalucía.

• Romo Salas, A.; Vargas Jiménez, J.M. (2002). «Yacimientos arqueológicos en el término municipal de Arahal». Anuario Arqueológico de Andalucía, 3(2) (Actividades de urgencia), 938-951.

• Mapas y planos: SIGPAC, PGOU de Arahal y Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal.

## 13 Titularidad

**ENTIDAD PROPIETARIA**

Privada

**TÉCNICO RESPONSABLE**

Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal

## 14 Trazabilidad

**AUTORÍA DE LA FICHA**

Nombre 2

**FECHA DE ELABORACIÓN**

04/2025

**FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN**

09/2026

**GALERÍA**

















# NORIA DE MARI LEÓN


PLANTA
ESCALA 1:20.000
Cerro de Buenavista
A.2.13
A.1.13
B.2.12
Cortijo de la Alameda
Hacienda de la Labrandera
Mari León
El Coto
Antigua Fuente de Marileón
Vereda
Monleón
Arroyo de
Arenal Gordo
Invernaderos el Alabardero
Cortijo de Aragón
La Pavita
Aragón
El Palmo
Las Casillas del
del
Manserra
109
101
99
102
103
108
107
115
114
126

**ORTOFOTO 2016** **ESCALA 1:20.000**



Ayuntamiento
de **Arahal**

Página web: www.arahal.es
Correo de contacto: ayuntamiento@arahal.org
Dirección postal: Plaza de la Corredera, 1, 41600 Arahal (Sevilla)
Teléfono: 955 84 10 33