Carta Patrimonial de Arahal

Pozo de la Mineta

Pozo público tradicional conservado en el cruce de las calles Paradas y Carmona. Su brocal pétreo constituye un singular testimonio del antiguo abastecimiento colectivo de agua y de la memoria cotidiana vinculada a la cultura hidráulica de Arahal.



ID INVENTARIO
CA.POZO.MINETA.001

TIPOLOGÍA
Elemento aislado – pozo público urbano.

CATÁLOGO
Bienes inmuebles con valor histórico-arquitectónico

1 Identificación

El Pozo de la Mineta es uno de los escasos pozos urbanos conservados en el centro histórico de Arahal y constituye un testimonio del antiguo sistema público de abastecimiento de agua anterior a la modernización de las infraestructuras hidráulicas. Situado en el cruce de las calles Paradas y Carmona, probablemente fue instalado en el siglo XIX o incluso con anterioridad y sirvió para la extracción manual de agua destinada al abastecimiento vecinal, tareas domésticas, riego y usos higiénicos. Conserva un brocal circular de piedra tallada y una tapadera metálica cónica de reposición reciente, habiéndose perdido el antiguo mecanismo de extracción. Actualmente carece de uso funcional y el agua no es potable. Su valor patrimonial deriva especialmente de su autenticidad, permanencia urbana y fuerte vinculación con la memoria colectiva y la cultura tradicional del agua.

ID INVENTARIO
CA.POZO.MINETA.001

DENOMINACIÓN
Pozo de la Mineta

CATÁLOGO
Bienes inmuebles con valor histórico-arquitectónico

TIPOLOGÍA
Elemento aislado – pozo público urbano.

CRONOLOGÍA
Siglo XIX o anterior.

LOCALIZACIÓN
Calle Paradas, esquina con calle Carmona.

2 Referenciación territorial

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
37.266251, -5.543364

3 Acceso, uso y contexto

ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO
Libre. Muy visible desde la vía pública.

USO ACTUAL
Sin uso funcional. Agua no potable. Elemento patrimonial de valor histórico y simbólico.

NATURALEZA DE LA PROPIEDAD
Pública

USOS HISTÓRICOS
Abastecimiento colectivo de agua mediante extracción manual, destinada a tareas domésticas, riego y usos higiénicos.

---

4 Caracterización material y técnica

TÉCNICA CONSTRUCTIVA (INMUEBLES)
Brocal circular realizado con piezas de piedra arenisca o caliza tallada y unidas entre sí. Tapadera metálica cónica de reposición reciente. El mecanismo original de polea ha desaparecido. Posible la existencia de un revestimiento interior de ladrillo.

---

5 Autoría y producción

AUTOR
Obra popular.

ESTILO ARTÍSTICO PREDOMINANTE
Funcional popular.

RELACIÓN CON OTRAS OBRAS
Posible vinculación con el antiguo sistema de pozos alineados de la zona baja del casco urbano.

ORIGEN DOCUMENTADO O TRADICIÓN ORAL
Instalado probablemente en el siglo XIX, con posible origen anterior, como punto de extracción manual de agua en una zona residencial tradicional.

FUNDACIÓN / PROMOCIÓN / CONSTRUCCIÓN
Probablemente instalado en el siglo XIX, con posible origen anterior, como infraestructura de abastecimiento vecinal. No constan promotor ni constructor documentados.

6 Descripción y análisis

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pozo urbano aislado dispuesto sobre la acera en el cruce de las calles Paradas y Carmona. Su principal elemento conservado es un brocal circular de piedra que sobresale aproximadamente entre 0,50 y 0,60 m sobre la rasante, con un diámetro aproximado de 1 m. Actualmente se protege mediante una tapadera metálica cónica de incorporación reciente. El antiguo mecanismo de extracción manual mediante polea ha desaparecido. Se conserva asimismo una placa cerámica de advertencia sanitaria que señala la imposibilidad de utilizar el agua para consumo.

ANÁLISIS FORMAL

El bien responde a una arquitectura estrictamente funcional y popular, cuya configuración deriva directamente de su antigua función hidráulica. El brocal circular pétreo constituye el principal elemento formal y material, con una escala reducida y clara adaptación al espacio viario. La actual cubierta metálica cumple una función de protección, aunque corresponde a una intervención reciente y no al sistema original. Su interés formal reside fundamentalmente en la autenticidad del brocal y en la permanencia de un elemento tradicional de abastecimiento dentro de una trama urbana profundamente transformada.

ELEMENTOS SIMBÓLICOS O TEOLÓGICOS

El pozo posee un fuerte valor simbólico como testimonio del antiguo abastecimiento comunitario y como elemento integrado en la memoria colectiva del vecindario. No constan elementos teológicos.

ELEMENTOS DESTACADOS

Brocal circular de piedra; tapadera metálica cónica de protección; placa cerámica de advertencia sanitaria. Como elemento histórico desaparecido: sistema de polea para extracción manual.

INSCRIPCIONES O MARCAS VISIBLES

«AGUA CONTAMINADA. NO UTILIZAR PARA CONSUMO».

7 Contexto histórico

TRAYECTORIA HISTÓRICA

El Pozo de la Mineta fue probablemente instalado durante el siglo XIX, aunque la ficha admite un posible origen anterior. Formó parte de la antigua red de abastecimiento colectivo de agua y permitía la extracción manual para satisfacer necesidades domésticas, de riego e higiene en una zona residencial tradicional. Con la modernización de las infraestructuras hidráulicas perdió su función original, mientras otros elementos semejantes fueron soterrados o desaparecieron. El Pozo de la Mineta se mantuvo como hito del espacio urbano. Posteriormente perdió su sistema original de extracción y recibió una tapadera metálica de protección. Actualmente carece de uso funcional y conserva agua no potable, manteniéndose como testimonio histórico y etnológico.

VINCULACIÓN CON PERSONAJES, INSTITUCIONES O HECHOS

Vinculado al antiguo sistema colectivo de abastecimiento de agua de Arahal y a las prácticas domésticas tradicionales de extracción manual, riego e higiene. No se documentan personajes concretos.

8 Estado de conservación

ESTADO GENERAL ACTUAL

Bueno.

PRINCIPALES PATOLOGÍAS OBSERVADAS

Desgaste por intemperie; pérdida del mecanismo original de extracción; modificación reciente mediante incorporación de una tapadera metálica moderna.

RIESGOS ACTUALES Y AMENAZAS POTENCIALES

Riesgo de ocultación o eliminación como consecuencia de obras urbanas y pérdida de identidad patrimonial por intervenciones no controladas.

NIVEL DE VULNERABILIDAD

Bajo-moderado. El brocal se conserva en buen estado, aunque su posición en la vía pública y el riesgo de transformación del entorno urbano justifican cautela.

9 Intervenciones

INTERVENCIONES DOCUMENTADAS

Sustitución de la cubierta o tapadera por una estructura metálica reciente. Posible limpieza y consolidación puntual.

ÚLTIMA INTERVENCIÓN TÉCNICA REALIZADA

Sustitución reciente de la cubierta/tapadera metálica. Fecha no especificada.

10 Valoración patrimonial

VALOR ARTÍSTICO Y ESTÉTICO

Moderado. Su interés reside principalmente en la autenticidad del brocal pétreo, su sencillez formal y su permanencia como elemento funcional tradicional dentro del espacio urbano.

VALOR HISTÓRICO Y DOCUMENTAL

Alto. Testimonio directo del sistema histórico de abastecimiento colectivo de agua anterior a la modernización de las redes hidráulicas.

VALOR SIMBÓLICO Y ESPIRITUAL

Relevante por su fuerte vinculación con la memoria colectiva del vecindario y con las prácticas tradicionales asociadas al abastecimiento de agua. No consta una dimensión espiritual específica.

VALOR ETNOGRÁFICO / IDENTITARIO

Muy alto. Forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones y constituye un vestigio significativo de la cultura tradicional del agua.

VALOR CIENTÍFICO

Interés para el estudio de los sistemas históricos de abastecimiento urbano, de la cultura hidráulica de la Campiña sevillana y de la posible red de pozos tradicionales del casco urbano.

POTENCIAL PARA INVESTIGACIÓN FUTURA

Presenta potencial para estudiar hidrogeológicamente el pozo, documentar su posible revestimiento interior, precisar su cronología, analizar su relación con otros pozos urbanos y comprobar la posible existencia de un pozo gemelo desaparecido o soterrado.

11 Protección y gestión

PROTECCIÓN LEGAL O ECLESIÁSTICA

Grado III – Protección Estructural. Nivel III – Bien no incluido en la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía.

ELEMENTOS PROTEGIDOS

Brocal de piedra; volumen exterior; posible cámara interior si conserva la estructura original.

NIVEL DE PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN

Se recomienda una intervención mínima de consolidación y revalorización.

12 Documentación y fuentes

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Jiménez Pérez, A. (1972). Notas históricas de Arahal. Ayuntamiento.

• Mañas López, M. J.; Mañas López, J.; Mañas López, F. (2019). Catálogo de bienes protegidos exterior al conjunto histórico declarado (PGOU de Arahal). Ayuntamiento de Arahal. Junta de Andalucía.

OBSERVACIONES

Posible existencia de un pozo gemelo desaparecido o soterrado. Requiere estudio hidrogeológico complementario.

13 Titularidad

ENTIDAD PROPIETARIA

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

RESPONSABLE DE CONSERVACIÓN

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

TÉCNICO RESPONSABLE

Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal

14 Trazabilidad

AUTORÍA DE LA FICHA

Nombre 2

FECHA DE ELABORACIÓN

04/2025

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

09/2026


kiosko
kiosko


AGUA CONTAMINADA
NO UTILIZAR PARA
NINGÚN USO




kiosko
kiosko


kiosko
kiosko


kiosko


kiosko




ORTOFOTO 2016 ESCALA 1:1.000



SITUACIÓN

ESCALA 1:2.000



Ayuntamiento de **Arahal**

Página web: www.arahal.es
Correo de contacto: ayuntamiento@arahal.org
Dirección postal: Plaza de la Corredera, 1, 41600 Arahal (Sevilla)
Teléfono: 955 84 10 33